


164

Lehrlingstagebuch
für



Tagebuch Nr.

für

Telegraphenbaulehrling

geb.:


eingetr.: *19. April 1927*

erstes Lehrjahr

Dienststelle	Ausbildungsleiter	von	bis
<i>Apparaten Bez. 20. Nbg.</i>	<i>J. O. W. M. Meyer</i>	<i>19. 4. 27.</i>	<i>15. 1. 28.</i>
<i>Leitungs-Bezirk 6 Nbg.</i>	<i>O. L. P. Krosch</i>	<i>16. I. 28</i>	<i>14. 4. 28</i>

Skizzen und Vorträge

Schulehre u. Tiefmassstab.



M.1:2

Jahr: 1927.

Monat: April

Eohnwoche 16 vom 18. bis 24



Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Gehalt
15	2,8 H. in der Werkstatt, 1,5 H. in der Werkstatt		2,8
22	1,5 H. in der Werkstatt, 1,5 H. in der Werkstatt		1,3
April	Werkstoffe - Platz in der Werkstatt		3,5
23.	Werkstoffe - in der Werkstatt		8,9
April	Werkstoffe in der Werkstatt		0,7
	Werkstoffe in der Werkstatt		3,5
	Werkstoffe in der Werkstatt		7,7
	Werkstoffe in der Werkstatt		6,4
Summe		74,7	10,7

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SBM
2	2	2	6. 12. 14			

Skizzen und Vorträge

Flachmeiße
Prisma

Ma.: 1:1 1/4



Jahr: 1927.

1 2 3 4 5 6

3

Monat: Mai.

Eohnwoche 18 vom 8.1 bis 7.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
2.	18 St. Unterstufe, 1,3 St. Hauswirtschaftslehre		1,8
Mari	Portraitmalerei		7,4
mit	Werkstatt, - Platz- und Maschinenreinigung		3,3
7.	Reparaturen und Aufzugwerk		7,0
Mari	Werkstattreinigung		4,1
	Jobbearbeitung		24,3
	Lernen		3,0
Summe			57,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	IBV
2	2	2	8.26 M.		<i>[Signature]</i>	

Skizzen und Vorträge



Hörner und Reißnadel.



Vorstecker,



Wandhaken,




Ankõrnen,

with *Staphylococcus aureus*



and Koppitz's old workman



Ma: 1: $\frac{3}{5}$.

Jahr: 1937

1 2 3 4 5 6

4

Monat: Juni



Ehnwoche 19 vom 8. bis 14.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
9.	4 3 H. Unterricht, davon 15 H. praktisch und 2,8 H. theoretisch über Tefmieren und Werkstoffkunde.		4,3
Juni	Fortbildungsfahr		3,7
mit	Werkstoff - Platz - und Werkstoffvermittlung		4,0
14.	Doppelwerk - und Werkstoff		5,5
Juni	Werkstoffherstellungsführung		5,8
	Werkstoff 1 begonnen und weiterbear- beitet.		7,5
	Führen		3,1
			26,1
			30
Summe		26,1	24,9

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBZ
2	1	3	8,26 Mk		Meyer	

Skizzen und Vorträge

Spitzböhner und Spitzsenfeln.



Durchschlag.




Kardel 0.5 (n. 7777 Bl. 44003. D7N 82)

Ma: 1:1

Skizzen und Vorträge


Bleche richten,

Niethammer.




Skizzen und Vorträge

Rohr' biegen,



Lötarbeit,

Lötarbeit.



Ma.: 1:2.

Jahr: 1937.

7

Monat: *Meri, Juni.*

Lohnwoche 22, vom 29. bis 4. Juni.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
30. Meri	3,9 St. Kontowirt, davon 0,5 St. persönl. und 3,4 St. Kontowirt f. d. d. Material- und Beschaffungskonten.	3,9	
mit 4. Juni	Fortbildungsfahrer	7,4	
	Beschaffungs-Platz und Maschinenwinnung	2,5	
	Beschaffungswert und Beschaffung	7,1	
	Beschaffungsplanführung	0,2	
	Beschaffung 1a bezahlt	16,3	
	Beschaffung 2 weiterbewertet	8,6	
	Themen	3,0	
	Dienstfrei (Krankmeldung)	2,0	
Summe		24,9	26,1

Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBK
2	1	3	9,15	günstig	Neu	

Skizzen und Vorträge


Doppelkörner.



Flachstahl,



Flach hohlkehlstahl,



Hochkanthohlkehlstal,



Handabstechstahl,

Ma: 1:1



Jahr: 1927.

8

Monat: Juni.


Ehrentage 23 vom 5. bis 11.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
6. Juni	2, 3 H. Unterricht, davon 0,5 H. praktisch und 1,5 H. theoretisch über Wertarbeit = n. Aufgang Kinder.		2,3
mit 11. Juni	Fortbildungsschule		3,7
	Aufst.-Platz und Maschinenreinigung		2,2
	Aufseher = n. Aufseher.		6,3
	Aufst.-Platz in chem. Fabrik		2,2
	Aufst.-Platz 2. mal vorhanden	22,6	
	Fürmer		1,3
	Immerfort (Pflanzensortierung)		10,2
Erfahrungsgewinn durch Arbeit und nicht ohne Nutzen		Summe	22,6/28,4

Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Geiter	IBV
2	2	3	9.18	J. J. J.		

Skizzen und Vorträge

Prisma einpassen, Facetten feilen,




Unterlagstnik
Werkstück 1

1




2.



Muttern einpassen.

Offn. passend für
Mutter (nTRA
Bl. 4047 DNT 428)



Ma: 1:1.

Jahr: 1927

9


Monat: Juni

Ehrentage 24 vom 12. bis 18.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-Gr.	Schule
13. Juni	2,3 Hk. Unterricht davon 0,5 Hk. sprach- lich und 1,8 Hk. Hauptfach über Naturin- halt und Vorkursus Kinder. mit Fortbildungsfahr		23 75
18. Juni	Werkstatt-Platz- und Maschinenreinigung Kassieren- und Kassieren Werkstatt 2. Semester Werkstatt 3. Semester Themen Dienstleistungen (Einkaufsverfahren)		17 59 32 187 15 102
Summe		27,920,1	

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBH
2	1	3	9.18	Geprüft		

Skizzen und Vorträge



Jahr: 1927

10

Monat: Juni


Ehrentage 25 vom 19. bis 25.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
20. Juni	26 St. Umformung, Linsen 0,8 St. gewerk- tisch mit 1,8 St. Handarbeit Werkzeug und Nacharbeit Ränder. mit Fortbildungsfahrer		3,6 3,7
25. Juni	Werkstatt - Flecht - mit Werkschmied - Vormontage Wappenstein - n. - Aufschlag Werkstattinspektionsführung Werkstattvorführung Werkstatt 3. vom 19. bis 25. bei der Firma		3,9 7,9 1,1 4,6 24,2 3,0
Summe		24,2	26,8

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	IBV
1	1	2	9.18	Cheriff		

Skizzen und Vorträge

Windweisen.




Jahr: 1927.

11

Monat: Juni, Juli.

Sohnwoche 26 vom 26. bis 2. Juli.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
27. Juni	2,3 74. Unterricht, davon 0,5 74. praktisch und 1,8 74. Hausaufg. über Matowischland und Umgebungskinder.		2,2
mit	Fortbildungsfahr		7,5
2. Juli	Marktplatzplatz - und Messfennungsmessung		3,5
	Reisenplan - und Messpark		7,5
	Folgebearbeitung		27,2
	Führen		30
Summe			51,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBH
1	1	2	9.18			


Skizzen und Vorträge

Schneideisenhalter.



Klemme.

Zylinderkopfschraube 6 x 16 D7N83 (TRABE 490016 FLE.



Maßstab: 1:1,

Jahr: 1927.

12

Monat: Juli.

Sohnwoche 27 vom 3. bis 9.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-Gr.	Schule
4. Juli	2,3 Hk. Unterricht davon 0,5 Hk. praktisch und 1,8 Hk. theoretisch über Material und Herstellung		2,3
mit	Fortbildungsfahrer		3,7
9. Juli	Werkstatt-Platz und Maschinenreinigung		3,9
	Wappstein- und Messzeit		7,9
	Werkstattreinigung		1,0
	Folgebearbeitung		29,2
	Zusammen		3,0
Summe			51,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	IBV
1	1	2	9.18	Gerechtigkeit		


Skizzen und Vorträge

Drehherz



1



2



10



Maß: 1:1

Jahr: 1927.

13

Monat: Juli.

Sohnwoche 28 vom 10. bis 16.




Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Gehalt
11. Juli	2,3 H. Entwurf, davon 0,5 H. vorstufend 1,8 H. Hausaufs. über Material und Werk- zeugkunde		2,3
mit 16. Juli	W. d. Pflicht-Platz in Messmannsinnung Wassersinn und Wasserzeit		2,6
	Werkstück 3 beendet	18,1	7,6
	Werkstück 4 noch bearbeitet	0,5	
	Werkstück 4a beendet	5,8	
	Werkstück 5 noch bearbeitet	7,1	
	Freizeit		7,0
Summe		31,5	19,5

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SBH
1	1	3	9.18	Leid.	100	

Skizzen und Vorträge

Fråsarbeit. M. 1 1

Nietzieher und Kopfmacher, M.M.


$$Mx: 4: 1u, 1: 2$$

Jahr: 1927.

14

Monat: Juli

Ebnwoche 29 vom 17. bis 23.



Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
18. Juli	2, 3 H. Kerkowisch, Linen 10 H. putzhaft und 1, 8 H. Kerkowisch, Linen 10 H. putzhaft und jungkanten.		2,8
	mit Werkstoff. Putz- und Messingwerkzeug		2,5
23. Juli	Werkstoff- und Werkstoff		7,1
	Werkstoffhaltung		0,5
	Werkstoff 5 beendete		2,9
	Werkstoff 4 beendete		10,8
	Werkstoff 6 beendete		3,6
	Werkstoff 7 beendete		8,0
	Werkstoff 8 beendete		3,8
	Fürsorge und fürsorge für - Linen - Spinnstoffe		9,0
Summe		29,7	19,7

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	IBN
1	1	3	9.18	Sperrung		

Skizzen und Vorträge

Grundplatte für Werkzeugkasten.

Laubsägearbeiten, 1



Ma: 1:1.

Jahr: 1927

15

Monat: Juli

Eohnwoche 30 vom 24 bis 30.

Datum	Art der Arbeit	Arb.: Gr.	Schule
25. Juli	2,3 St. Unterricht, davon 0,5 St. vorlesend und 1,8 St. privatist. über Material in Werkzeuge führen.		2,3
mit 30. Juli	Werkstatt: Flecht- und Gefäßherstellung		2,3
	Rafaelwerk und Gefäßwerk		1,5
	Werkstück 8 beendet	8,5	
	Werkstück weiterbearbeitet	8,7	
	Werkstück 10 beendet	3,4	
	Werkstück 11 weiterbearbeitet	9,8	
	Freizeit "Anfang, alle fünf (Jahre)"		3,5
Summe		39,4	30,6

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBH
1	2	3	9.18 Mk			

Jahr: 1927

16

Monat: Juli, August.

Ehrentage 31. vom 31. bis 6.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
1.	2,3 H. Unterricht, davon 0,5 H. geschäftl. und 1,8 H. sportlich über Material- und Werkzeugkunde.		2,3
Aug. 1.	Werkst.-Platz- und Blechbearbeitung		2,3
6.	Blechbearbeitung und Werkstoff		7,1
Aug. 6.	Werkstoff 9 bearbeitet	4,0	
	Werkstoff 11 bearbeitet	2,8	
	Werkstoff 12 Wortbearbeitet	1,0	
	Freizeit (Gartenarbeit)		9,5
Summe		29,8	22



Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SSA
2	1	2	9.18		<i>Neu</i>	

Skizzen und Vorträge

Ma: 1:1.

Einstreichsäge.



Vierkantprobe lock
mit Dorn. 1.




Sägeblatt. 2

Vierkantstück einpassen
Fester Sitz - Schiebesitz.

Pinzette.



Schwalbenschwanzpassungen.



Jahr: 1927.

17

Monat: August.

Lohnwoche 32 vom 7. bis 13.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
8.	5,3 H. Vortrags, davon 1,2 H. praktisch und 4,1 H. theoretisch Küchenschulung über Maschinenbau und Werkzeugkunde		5,3
	mit Werkstatt-Platz- und Maschinenreinigung		2,2
13.	Werkstatt- und Maschinenbau		7,0
Küchenschulung	Werkstattinstandhaltung		0,6
	Werkstatt 12 bearbeitet		1,8
	Werkstatt 12 weiterbearbeitet		1,8
	Werkstatt 13 weiterbearbeitet		0,6
	Wochen		1,5
	Küchenschulung (Kochschulung).		0,2
Summe		27,2	26,8

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBA
2	1	3	9-18		<i>[Signature]</i>	

Skizzen und Vorträge

Gewinde schneidübung



Metr. Gew.

Gew. m. Handgewindebohrer


2, 6, 3, 3, 5, 4, 5, 6, u. 8.

N. T. A. A. 81 43846 Zuschneiden.


(D 71352)

Reinecker Gew.


Sechskantmutter.



Flügelmutter.



Chubbverschluss Körnerspitze u. Feilenhefte anfertigen.



Jahr: 1927.

18

Monat: August.

Ehrentage 33 vom 14. bis 20.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
15.	3,9 Stk. Motorenfl. bis 10. Stk. Motorenfl. und 3,1 Stk. Motorenfl. bis 10. Stk. Motorenfl.		3,9
16.	Werkstatt - Flieg - und Maschinenreinigung		2,3
17.	Reparatur - und Werkstatt		7,0
18.	Werkstatt - Flieg - und Maschinenreinigung		0,4
19.	Werkstatt 12 Stk. bis 10. Stk.		10,0
20.	Werkstatt 12 Stk. bis 10. Stk.		6,0
	Werkstatt 12 Stk. bis 10. Stk.		6,2
	Werkstatt 13 Stk. bis 10. Stk.		0,4
	Werkstatt 13 Stk. bis 10. Stk.		0,3
	Werkstatt 13 Stk. bis 10. Stk.		3,5
	Werkstatt		3,0
	Werkstatt		7,7
Summe		27,0	27,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SSA
3	1	3	4,18			

Skizzen und Vorträge

Einführungsvorlesung.

Jahr: 1927.

19

Monat: April

Wohnwoche 34. vom 21. bis 27.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
22. Anz. mit 27. Anz.	Wohnst.		5/10
		Summe	5/10

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	ZBA
			9,18 M.			

Skizzen und Vorträge

Zusatzblatt.

Jahr: 1927.

20

Monat: Aug.

Eohnwoche 35 vom 28. Aug. bis 3. Sept.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
29.	Rufen für m. Kaffzeit.		41
Aug.	Bruckstück 13 a mit Handarbeit.	4,0	
mit	Bruckstück 13 b mit Handarbeit.	3,1	
3.	Zimmer.		15
Sept.	Umlauf.		27,6
	Aruck.		13,7
Summe		7,1	439

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SSA
2	1	2	9,15 M.			

Skizzen und Vorträge

Jahr: 1927.

21

Monat: September

Lohnwoche 36. vom 4. bis 10.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Gehalt
5.	Krank.		5/10
Kyph.			
mit			
10.			
Kyph.			
Summe			5/10

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	IBA
/	/	/	9, 18 M.	J. L. Hoff	/	

Skizzen und Vorträge

Jahr: 1927

22

Monat: September

Sohnwoche 37. vom 11. bis 17.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
12.	4 0 14. Motorwerk, davon 0 8 14 gewerkelt und 3 1/2 H.		4,0
Kapf.	Hauptwerk über Material und Werkzeugen		0,6
mit	Werkstatt = Platz = mit Messinstrumentierung		1,1
17.	Rafgarfoor = mit Raffgarfoor		1,5
ge	Leitbühnengefäß		3,8
Kapf.	Kontak		
Summe			5,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBZ
/	/	/	9.18.	J. 18.		

Jahr: 1927

23

Monat: September

Ehrentage 38 vom 18. bis 24.



Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
19.	4 1 H. Unterricht, davon 0 8 H. praktisch und 3 3 H. 'Hauptfäch. über Material' und Wachstumsfragen		4,1
Koch.	Lebensmittelprüfung		3,7
mit	Wachstums - Platz - und Wachstumsanweisung		2,5
24.	Wachstums - und Wachstums		7,9
Koch.	Wachstumsprüfung		1,4
	Wachstumsprüfung		0,2
	Wachstums 13 d. benannt		1,2
	Wachstums 13 b. benannt		2,1
	Wachstums 13 c. benannt		5,0
	Wachstums 20 benannt		1,3
	Wachstums 27 nicht benannt		13,6
	Freizeit		3,0
Summe		23,2228	

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SSA
2	1	2	9.18	<i>L. J. J.</i>	<i>H. J.</i>	

Skizzen und Vorträge

Runde Passung und Zapfenbohrer

Ma: 4: 4.




Gewinde	Neckend Durchmesser	Material Länge	Gewinlänge	Kapf-Höhe	Kapf- 6
Nº	a	L	b	c	d
24	38	18	152	28	50
27	33,75	18	143	24	44
30,5	4	14	14	4	34
27	33,75	18	143	24	44
30,5	4	14	14	4	34
27	33,75	18	143	24	44
30,5	4	14	14	4	34
27	33,75	18	143	24	44
30,5	4	14	14	4	34

Metrisches Gew.

Blanker Zylinder Kopfschraube
2,6 x 18, 3 x 18, 3,5 x 18, 4 x 18, 5 x 18, 6 x 18, 8 x 18 (n.T.R. A. Bl 4400.16)
Rändelschraube (D 18401.7)

Rändelschraube.



Jahr: 1927

24


Monat: September, Oktober

Ehrentage 39 vom 25. bis 1.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
26.	4374. Unterricht, davon 1374 gewerblich und 4074 Hausarbeit über Werkmittel - unter Aufsicht des Lehrers		4,2
27.	Fortbildungsschule		7,5
mit	Dampfdruck-Fluss- u. Messmaschinenreinigung		2,5
1.	Kalenderform in Messwerk		7,5
Ok.	Dampfdruckinstandhaltung		0,0
	Dampfdruck 27 <i>beurteilt</i> ,	0,5	1,5
	Dampfdruck 16d <i>beurteilt</i> .	2,10	
	Dampfdruck 17c <i>nicht beurteilt</i> ,	2,7	
	Dampfdruck 18 <i>nicht beurteilt</i>	1,3	
	Dampfdruck 18a <i>nicht beurteilt</i> .	1,2	
	Freizeit		3,0
Summe		25,7	25,3

Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBK
1	1	3	9.18.		<i>Wey</i>	

Skizzen und Vorträge



Das Rüstgerüst besteht aus 5 Werkstückern:

Werkstück 101 ist ein Hinterstück;

Werkstück 102 ist ein Vorderstück mit 2 Rüstbohlen;

Werkstück 103 ist ein Seitenstück und ein Mittelstück;

Werkstück 104 ist das Zinken;

Werkstück 105 ist das Endstück.

Das gesamte Rüstgerüst wird abwärts angefertigt.

Jahr: 1927

25

Monat: Oktober

Vohnwoche 40 vom 2. bis 8.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-Gr.	Schule
3.	40 H. Unterwisch, davon 08 H. gewerkelt und 32 H. gewerkelt in der Werkstatt mit Werkzeugen.		40
4. Okt.	Erbauungsarbeiten		37
mit 8	Werkstatt-Platz- und Werkzeiminneinrichtung		26
4. Okt.	Werkzeiminneinrichtung		178
	Werkzeiminneinrichtung		36
	Folgebearbeitung		203
	Werkstück 18 bearbeitet	29	
	Werkstück 18a bearbeitet	29	
	Fremd		30
Summe		58	752

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBH
2	1	3	9.18	<i>[Signature]</i>		

Skizzen und Vorträge

Ich habe in die Zeit vom 18. April 1927 mit 16. Oktober 1927 Seite 26

[illegible]

In London 26. 2. 1898 habe ich mich angeschlossen

in Laufen in Kessenzahl	40	gibt eine Durchschnittsnote	1,739
in Laufzeit in Kessenzahl	22	gibt eine Durchschnittsnote	1,173
in Laufzeit in Kessenzahl	62	gibt eine Durchschnittsnote	2,695
<u>Summe</u>	129		5,607

fermenter: 1,869.


Jahr: 1927

26

Monat: Oktober


Lohnwoche 41 vom 9. bis 15.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
10.	46 H. Unterricht, davon 0,5 H. praktische n. 4, 17 H.		4,6
Ok.	Hauptarbeit Silber Metallwerk n. Holzzeugkinder		7,5
mit	Fortbildungsfirma		4,0
15.	Werkstatt = Flecht - n. Messingverarbeitung		7,0
Ok.	Prüfungsm - n. Duffzeit		2,8
	Folgebearbeitung.		0,1
	Werkstatt n. c. bearbeitet		3,0
	Frühjahr		
Summe		0,1	50,9

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBV
1	1	2	9.18			

Skizzen und Vorträge

Wecherschaltungen.



Das Abbinden eines Ofen an einer Leitungsführung erfolgt in nach-
stehender Weise.

Man schält die Seile etwa 2 cm zurück, anseht den auf dem
Kopf der Seile befindlichen Kugelschalter, inmanipuliert die 13 mm gewinkelten Längsdrähte mit
einer eigenen Kugelschalter, bringt die an der Kugelschalter befindlichen Kugelschalter in die Kugelschalter-
positionen des Ofen, den Kugelschalter der Kugelschalter in die Kugelschalterpositionen des Ofen. Die Kugelschalter
des Ofen sind mit dem übrigen Kugelschalter des Ofen verbunden. Die Kugelschalter des Ofen sind
dem Kugelschalter des Ofen verbunden. Die Kugelschalter des Ofen sind dem Kugelschalter des Ofen verbunden.
Die Kugelschalter des Ofen sind dem Kugelschalter des Ofen verbunden. Die Kugelschalter des Ofen sind dem Kugelschalter des Ofen verbunden.
Das Abbinden erfolgt nachstehend.

Jahr: 1927

27


Monat: Oktober

Sohnwoche 42 vom 16. bis 22.

Datum	Art der Arbeit	Arb. = St.	Schule
17.	00. St. Unterricht, davon 00. St. geschäftl. mit 00. St.		0,0
00.	Freizeit mit Material und Wurfhaken Ränge		
	Lehrerbildungslehre		3,7
mit	Werkstatt - Platz - u. Maschinenvermittlung		3,1
22.	Rangvermittlung		7,8
00.	Werkstattmaschinenführung		0,0
	Themen		3,0
	Angewandte Mathematik 1. Klasse 1. Teil mit 33,4		
Summe		33,4	17,6

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	IBV
2	1	3	9.18	Geprüft 1927		

Skizzen und Vorträge



L ⊗



des Ansbormen.

Der gesamte, vorstehende, be-
stehende Kurbelstange wird angeordnet,
indem man die Drehung der Folge der

einzelnen Aktien genau beachtet. Auf weiteren eine Veranschaulichung des
Sageladen nicht vorkommen darf. Dabei gibt man natürlich den äußeren
formanten Kurbel seine bestimmte Form, wobei man die Drehung
zu Hilfe nimmt. Reparatoren werden in die Form mit eingebunden, die
Werkstoffe lange gelassen, daß sie sich zu der längsten Form in
der Oberfläche bewegt, worauf wird mit weiteren feinen Linien
auf der Kurbel Form befestigt.
*Es ist zu beachten: Hier wird das Teil der Kurbelstange
mitgetrieben. Wie genau es ist, ist zu
beachten. Hier wird das Teil der Kurbelstange
mitgetrieben. Wie genau es ist, ist zu
beachten.*


Jahr: 1927

28

Monat: Oktober


Eohnwoche 43 vom 23 bis 29.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
24.	7,7 St. Unterrichts, davon 0,8 St. qualitativ u. 7,7 St. quantitativ über Material u. Wirkungslehre.	7,7	
0.11.	Fortbildungsschule	7,5	
mit	Werkstatt = Platz u. Werkzeuginnenreinigung	2,4	
29.	Werkzeugzeit	7,2	
0.11.	Freizeit	3,0	
	Abgabepflicht u. Werkst. 2. Vorfr., Korb u. Korbform u. abgabem.	23,2	
Summe		23,2	27,8


Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	IBN
1	1	3	9.18			

Skizzen und Vorträge

Wassalfloamanten:




Glauffloamanten:




Relais:




Induktions:



Relais mit einem Relaiskontakt.





Jahr: 1937


Monat: Dezember

Ehrentage 49 vom 4 bis 18.


Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
5. Dez. mit 18. Dez.	0,5 Hk. Unterwink, davon 0,3 Hk. gew. Hk. und 0,5 Hk. gew. Hk. über Apparatentwurf Fortbildungszentrum Werkstatt - Flecht- und Wappenschnitt Wappenschnitt Flechten Apparatentwurf Hk. 3. Dorf, 5 Hk. Dorf, und 1 Werkstatte und 5 Lötstellen im Hk. = gefolgt.		6,5 7,5 2,2 7,2 3,8 24,6
Summe		24,6	20,4

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SSA
2	1	2	9.18	Eigenh. 		

Skizzen und Vorträge



Mikrophon



Erweiterter
Hörtelefon




Mikrofontelefon
Mikrohortelephon




14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Klappen mit Weckerbetätigung.


II.




Hakenumschalter




Induktionsspule



Induktor





Jahr: 1927

32

Monat: Dezember

Ehrentage 52 vom 25. bis 31.

Datum	Art der Arbeit	Arb. = St.	Schule
26.	2, 3 H. Unterw. d. 2, 3 H. gewerblich mit U. & H. Hausw. d. 2 H. Arbeiter im Kinde		2,3
27.	2 H. Unterw. d. 2, 3 H. gewerblich mit U. & H. Hausw. d. 2 H. Arbeiter im Kinde		4,9
28.	2 H. Unterw. d. 2, 3 H. gewerblich mit U. & H. Hausw. d. 2 H. Arbeiter im Kinde		6,7
29.	2 H. Unterw. d. 2, 3 H. gewerblich mit U. & H. Hausw. d. 2 H. Arbeiter im Kinde		1,5
30.	2 H. Unterw. d. 2, 3 H. gewerblich mit U. & H. Hausw. d. 2 H. Arbeiter im Kinde		2,5
31.	2 H. Unterw. d. 2, 3 H. gewerblich mit U. & H. Hausw. d. 2 H. Arbeiter im Kinde		1,5
Summe		25,4	25,6

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild. = Leiter	SSA
2	1	2	9.18	Gruß		

Jahr: 1928

33

Monat: Januar


Zehnwoche 1 & vom 1. bis 7.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
2. Jan.	35 H. Wollwolle, davon 35 H. gewalkt und 10 H. gewalkt über Apparat und Kanne		3,5
mit	Wollstock-Platz- u. Wollspinnung		4,0
7. Jan.	Füllwollzeit		8,2
	Wollstock in Handspinnung		9,0
	Wollen		3,0
	Apparatwollwolle 7. Wollspinnung, Wollstockspinnung Einführungsgang		22,4
Summe		68,4	23,6


Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SBZ
2	1	2	9.18	Gaule	Weg	

Skizzen und Vorträge

Stromlaufzeichnung Abb. I.
I. Wirkung von Kugelschalt. & Lichtschalt. w.



II. Aufbau einer magnetischen Wirkung.



1. Funktion von nicht
elektrisch.

Jahr: 1927

34

Monat: Okt., Nov.


Sohnwoche 44. vom 30. 10. bis 5. XI.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
31. Okt. mit 5. Nov.	4,5 St. Unterricht, davon 0,5 St. gewerblich n. 4, 5 St. Hilfsarbeit n. d. Apparaturmontage <i>Kunde</i> Lehrerbildungslehre Druckkult. - Platz. - u. Werksinnvermittlung Nachmittagsarbeit Druckkult. in Formelgestaltung Führen Apparaturmontage 8. Nov. 3,5 St. Montagearbeit n. d. 3. 10. 3,0 St. <i>Hilfsarbeit n. d. Apparaturmontage</i>		4,5 3,7 1,1 7,8 0,0 3,0
Summe		30,9	30,1

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBV
2	2	3	9. 18	<i>Ge. Hoff</i>	<i>[Signature]</i>	


Skizzen und Vorträge

Apparat A.



Systeme neu fassen.

Apparat B.



24. Februar

Jahr: 1927

35

Monat: Nov.


Sohnwoche 45 vom 6. bis 12.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Gehalt
7.	60 K Unterwisch, davon 3,5% gew. Stiefel mit 2,5%.		6,0
Nov	Hauptstiefel aus Apperwerten Ratten		7,5
	Lehrbildeingeführte		0,9
mit	Werkstoffk., Plutz- und Werkschneidung		7,2
12.	Raffinierung		0,5
Nov.	Werkstoffk. Hinführung		3,0
	Führen		
	Apperwertenwerkstoffk. 9. Dürfen, 2 L B. gew. Stiefel		
	im Stiefelwerk und 10 Mark- Stiefelgewerkschaft SA		
	in Stiefelgewerkschaft.		25,9
Summe		25,9	25,1

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	TSU
2	2	2	9.18 M			

Skizzen und Vorträge

Zwischenumschalter mit Batteriebet. f. 3 Doppel-
leitungen.



*für die 3 Doppel-
leitungen*

2 1/2 f. w.

Jahr: 1927

36


Monat: Nov.

Lohnwoche 46 vom 13. bis 19.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule
14. Nov.	6 1/2 H. Unterw. davon 2 3/4 H. gew. Stoff und 3,8 H. Handarbeit in der Bogen- und Vertikalmaschine		4,1
mit 19. Nov.	Fortbildungsfahrer		3,7
	Werkstoff-, Platz- und Maschinenreinigung		1,0
	Reparaturarbeit		7,8
	Werkstoffinspektionsfahrt		0,5
	Apparatmontagewerkstoff 10. Wochs. 4 EB gew. Stoffe		
	inspektiert 3 SA gew. Stoffe inspektiert		
	geprüft	23,9	
	* 17. Feinmont		3,0
Summe		23,9	27,1

Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBM
2	2	2	9.18	Geprüft	Nov	

Skizzen und Vorträge



Jahr: 1927

37

Monat: Nov.

Sohnwoche 47 vom 20. bis 26.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Geh.
27.	6,5 St. Unterricht davon 40 St. gew. St. und 2,5 St. gew. St. über Aggregat im Kamin		6,5
Nov.	Lehrerbildungslehre		7,5
mit	Werkstatt = Flecht- und Messerherstellung		2,9
26.	Reisenzeit		7,2
Nov	Werkstatt in Formgebung		6,8
	Formen		3,0
	Aggregat im Kamin 11. Nov. 18 St. und 12 St. im Kamin		19,1
Summe		101	51,9

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Sitern	Ausbild.-Weiter	SBH
2	2	2	9.18	Gruß		

Skizzen und Vorträge


Ist sehr in die Zeit vom 16. Oktober 1927 mit 15. Januar 1928 nachfolgender Arbeiten erlaubt. Abbinden und Einzeichnen jeglicher Art von Figuren, Zusammenbinden und Aufheften von Leitungsabständen. Aufstellen gelistet bei Regeneration von Glas- u. Kristallstrukturen, Eisenstein, Metalleisen, Aggregaten jeglicher Art wie Injektionen, Injektionsstellen, Zerstreuungsfeldern, Aufstellungsplan, Klappensysteme, zum größten Teil auf selbst. regericht um, einige-selbst.

In diesen 13 Wochen sehr in die nachfolgenden Werke worden.

Aggregatensysteme	I, 900
Aggregatensysteme	I, 975
Aufstellungsplan	I, 500
Koordinatensysteme	II, 221
Plan	I, 690
Einweisung	I, 216
Leistung	I, 752

Gesamtsumme: I, 754 Geprüft.

Skizzen und Vorträge



Trolieerglocke N^o 2

M. 1:2



Tragstift N^o 2

M. 1:2.




Mauerbolzen 190mm

M. 1:2

Hast vornehmlich Tholatorum besikan nementlich bei samsthe
 Wiltung mit einer geringen Tholatorfösigkeit, worauf
 zeitweise ihrer Reinigung notwendig ist. Da die Tholator
 fösigkeit der Tholatorum für den Gebrauch der Leitung
 sehr wichtig ist, sind Tholatorum die kleine Risse,
 sog. Leckrissen oder irgendwelche sonstigen Feh-
 lungen, alsbald durch mich zu ersetzen.

In Zirkulation ist der Krampfstrom von der
Lösung zur Erde.

In Zirkulation 2 von Aft zum Bleibendgehalt.



Jahr: 1928

40


Monat: Januar

Ebnwoche 3 vom 15. bis 21.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Zusatz
16. Jan. mit 21. Jan.	Leitungsgang im Maschinenwerkstatt Ebnung der verschiedenen Toleranzarten mit Toleranzmaßstäben Die Abg. 5 wird angedrillten Leinwand 1,5 mm 2 mm Durchmesser für 48 mm 100 mm Leinwand gestallt. Verleumdungsbewertungen vom 21, 2, u. 3 wegen Leinwand an der Arbeit Leinwand Abg. 3 Leinwand von angedrillten u. An- drillten Leinwand abgedrillt Toleranzarten 21 mm 2 mm gestallt mit Leinwand vom Roh gestallt und angedrillt			
Summe		410	403,0	

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	ZB
1	2	2	9.18M.	Geier	Leinwand	

Skizzen und Vorträge
Seitenträger № 1.



Das Anbringen der Glocken auf die Plattenstützen er-
folgt durch Anheften. Hierbei ist zu beachten, daß die Glocke
vollkommen gerade aufgesetzt wird, so daß die innere
Glockenmündung den inneren Fingerring der Fingerringe nicht berührt.

Da von der äußeren Ringlage der Fingerringe nur die äußere
Lage der Glocken nach dem Aufheften und dem Festsetzen ge-
wünscht ist, so muß die Fingerringe so angeordnet werden,
daß die Glocken keine Risse oder Verformungen zeigen.

Jahr: 1928

41

Monat: Dezember


Eohnwoche 4 vom 22. bis 28.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Wohnung
23.	Lsg. Lsg. 6 im Magazin Polsterarbeiten zu- sammensetzen und angestrichen. Polsterarbeiten angestrichen.	6 ⁴⁰		2,0
24.	Lsg. Lsg. 3 von angestrichenen U. Günstwägern Trennstücken abgetrennt und Polsterarbeiten zusammensetzen	8 ⁴⁰		
25.	U. Günstwägern vom Post zusammen- setzen und angestrichen	8 ⁴⁰		
26.	Lsg. Lsg. 2, von angestrichenen U. Günstwägern Trennstücken abgetrennt und Polsterarbeiten zusammensetzen	6 ⁴⁰		2,0
27.	Fortbildungsschule	8 ⁴⁰		
28.	Lsg. Lsg. 2 H Günstwägern, H Hagen und H Hagen vom Post zusammen- setzen und angestrichen.	4 ⁴⁰		
Summe		36	8 ⁴⁰	4,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	IBB
2	1	2	9.18 M.	Gesamter		

Skizzen und Vorträge

Stangenausrüstung 6x6



H Günstigste Maß 6

für 8

H H



Jahr: 1928

42

Monat: Januar, Februar

Sohnwoche 5 vom 29. bis 4.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen
30.	Kreuzschneidung 6x6 angebracht und abgenommen. Erklärung über Abkürzung des Hohlraumverhältnisses.	640		2,0
31.	Kreuzschneidung 3x4 angebracht und ab- genommen.	840		
1.	Aus einer Doppelstange 6 HH Punkte gezogen = angebracht und abgenommen.	840		
2.	Abgelenken.	640		2,0
3.	Verbilligungsschulung und Unfallverhütung = vorschriftsmäßig.	440	4,0	
4.	Der mitgebrachte von einer Kreuz angebracht und abgenommen.	440		
Summe		400	4,0	4,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SSA
2	1	2	9.18M.	Geisler	Leitler	


Skizzen und Vorträge



in spärlicheren Räumungen
verstärkt.

Auf längeren
gegen den Haken
werden die
Hängen

bei Hängen-Verstärkung
in Abständen von
etwa 500m in die
Hängenverteilung
eingebracht.



Jahr: 1928

43

Monat: Februar

Eohnwoche 6 vom 5. bis 11.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen
6.	Auf dem Klingschlag Hauptst. 11 einen Reifständer 5.4 gr. gestalt.	640		200
7.	Am Reifständer vorantert im Zimmermauerbauarbeiten anfertigt.	840		
8.	Im Magazin der Hauptst. 11 zwei Längsbohlen anfertigen und zwei Kanten gestalt.	840		
9.	Kantenanfertigung 3.4 abgemessen und anfertigen.	640		200
10.	Fortbildungsschule		840	
11.	Am Zehnvalständer Revolverst. 36 im Reib- schleifstein Revolverst. befestigt, Linien- festlegen und Bleifflüßverrichtungen anstelt.	400		
Summe		3520	840	400


Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SSA
1	1	2	9.18.	Gewerf.	Beitrag	

Skizzen und Vorträge

Rohrständer groß 5x4.



Die Tragflanke wird dem Rohr
festgelötet und das Rohr stützen
wird an der Tragflanke befestigt.



Jahr: 1928.

44

Monat: Februar



Wohnwoche 7. vom 12. bis 18.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen.
13.	Für die 2 männlichen Rofskinder Hupfanten. 11 zwei Knüttelglaten umgeben.	6,4		2,0
14.	Vom Übungsbericht Hupfanten 11 immer Rofskinder abgenommen. Anbringung von Anter und Hasen in der Werkstatt. Erklärung vom Ab- stehen einer Linienführung.	8,4		
15.	3 Leinwand für Anter angefertigt (120 bis 150) 3 Anter umgeben.	8,4		
16.	Einzel Leinwand	6,4		2,0
17.	Fachbildungssysteme. Vorfälleerfahrungen besprochen § 16-17. vorgelassen und orientiert.	4,4	4,0	
18.	Fortbildung von Einzelungen (Lernverantwortung) für Hupfanten und Hupfanten.	4,4		
Summe		40,0	4,0	4,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SSA
1	1	2	9.18 M	L. G. Hoff	Leitner	

Skizzen und Vorträge

Britanniarwickel -
Laud.



Ardldscher Drahtbund.

Für Herstellung von Telegraphen- und Fernspreitleitungen
wird Bronze-, Stahlgewinde-, Seilstränge mit verzinktem Eisen-
draht verwendet.

Die einzelnen Drahtsorten werden in folgender Weise ver-
wendet:

Der 1,5 mm starke Bronzedraht wird auf eisernen Stief-
ständer von eisernen Kleinstückchen und an Holzgestängen
geföhrt. Leitungen der Erdstromversuche (Einleitungs-
leitungen) verwendet und auf hölzernen Stützen für
Telegraphenleitungen. - Der 2 mm starke Bronzedraht dient zur Her-
stellung kleiner Fernleitungen der SP-Leitungen und in Abzweigungen
und kleinen Apparaten für Einleitungsleitungen. - Seilstränge von
3, 4, 4½, 5 mm Durchmesser wird für die großen Fernleitungen, 3 mm Bronze-
draht wird für besondere kleine und weiche Telegraphenleitungen
verwendet. - Die Herstellung von Verbindungsstellen mit Bronze-Dr.
Eisendraht erfolgt mit der sog. Arld'schen Drahtschweißung oder
mit Ringverbindungs (Lötverbindung = Dr. Kolben).

Jahr: 1928

45

Monat: Februar

Lohnwoche 8 vom 19. bis 25.


Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	TurnerL
20.	An dem Übungsgastännen Hauptstr. 11, Acker und Krabber angebaut. Zimmermeisterarbeiten ausgeführt. Handgabeln abblenden angebaut.	6,4		2,0
21.	Fortführung in Anbringung von Acker und Krabber. Übung im Drahtbinden.	8,4		
22.	An dem Übungsgastännen Hauptstr. 11, Leitungen aus 2 ^m Eisen mit 1,5 ^m in Drahtkraft aufgebracht und abgenommen. Übung im Drahtbinden, Koppeln und Ringelungen festgestellt.	8,4		
23.	Druckformen. Unfallverhütungsvorschriften § 18 ausgelesen und erläutert.	6,4		2,0
24.	Fortbildungsschule		8,4	
25.	Übung im Drahtbinden und Feststellung von Drahtbindungsstellen.	4,4		
Summe		35,2	8,4	4,0

Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SWA
1	1	2	9.18 M.	Graf	Lehler	

Skizzen und Vorträge

Platzwechsel.

Untersuchungsstelle.



Zur Demonstration des Überflusses von einer Zelle auf die andere
werden bei den Stromverbindungsleitungen Platzwechsel eingebaut.
Drahtbund für Eisendraht.



Von einer geeigneten Fassung der Leitungen in Hängestellen
oder bei der Aufnahme von Leitungsanschlüssen zu ermöglichen,
werden an den ^{letzten} Endpunkten Untersuchungsstellen eingerichtet.

Jahr: 1928

46


Monat: Februar / März.

Sohnwoche 9 vom 26. bis 3.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen
27.	Unterschiedsstellungen im Liegen mit Postführung im Liegen und Abführen	6,4		2,0
28.	Platzwechsel im Liegen mit Übung im Gebrauch der Druckgeräte (Eckstangen).	8,4		
29.	Einzelübungen Unfallverhütungsvorschriften § 23 verlesen und diskutiert	8,4		
1.	Postführung im Liegen von Unterschiedsstellungen Platzwechsel, Postführung von Liegenen u. Übung im Gebrauch der Eckstangen.	6,4		2,0
2.	Einzelübungen Postbildungsübungen	4,4	4,0	
3	Einzelübungen	4,4		
Summe		40	40	40

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	TBA
2	2	2	9.18 M.	Kupper Gantel	Leichter	

Skizzen und Vorträge



Kabelhochspannung 23''

Jahr: 1928

47

Monat: März


Ehrentage 10. vom 4. bis 10.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnier.
5.	Am Übungsplatz Leitungen abgenommen.	6,4		2,0
6.	Einem Kabelsystem 28" angeordnet. Leitungen abgenommen und Leitung im Lohn von Verbindungsstellen. Aufstellen von Leitungsschaltern § 5 vorgelesen u. erklärt.	8,4		
7.	Einem Doppelstrang für Kabelsysteme gestellt, 6 Hantelstränge abnorm angegeben.	8,4		
8.	Am Doppelstrang einen Kabelsystem 28" gestellt u. Einleitungssysteme angegeben.	6,4		2,0
9.	Vorbereitung	8,4		
10.	8 Leitungsstücke im System u. am Kabelsystem die Leitungen angegeben.			
Summe				

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	ZBA
2	1	2	9.18 M		Lothar	

Kupper-Schiff

Skizzen und Vorträge



Jahr: 1928

48

Monat: März

Eohnwoche 11 vom 17. bis


Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Wohnung
12. mit 17.	An der Kiebalgerüstführung Kogerspo. 11 Gimmir- kiebal eingesezogen, montiert, abgekleidet und eingesetzt. An Gimmirkiebal an den Luftleitungen angeschlossen u. gelötet. Übung in Anbringung von Leinwandmes- senfallschaltungsverschriften 3 + 5 u. 5 u. gelötet u. montiert. Fortbildungsschule Hannover	4000	400	400
Summe		40	4	4

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	SBA
2	1	2	9.18 M.	Herrn Hef.	Leitler	

Skizzen und Vorträge

Leber mit dem Luftigen von Trolinoseum und
Zinnverbindungen in Galäiden begonnen wird, ist die Sa-
natorium mit dem Pörsengeteilnassner, ferner das ge-
wöhnliche n. p. m. Luftsystem, ob Kesselpumpe, Ge-
wasser u. andere Anlagen vorfinden und wie sie
geplant sind. Die Luftreinigung durch das Alagen
für das Luftsystem von Trolin, Kessel n. p. m.
in der Kasse wird das System in sich u. ist das selbst
unbedingt zu vermeiden.

Durchbruch



Jahr: 1928

49

Monat: März

Eohnwoche 12 vom 18. bis 24.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen
19.	Erklärungen der verschiedenen Polierwerkzeuge mit Zeichnungen und Zeichnungsmaterialien für den mit Holz u. Steinarbeiten.			
24.	Übung im Leigen und Leigen von Polierwerkzeugen. (Beschreibungen von Gebrauch u. Herstellung von Werkzeugen.) Mengen- und Probestückverfertigung an den Polierwerkzeugen von den verschiedenen Werkzeugen. Unfallverhütungsvorrichtungen für den Polierbetrieb. Fortbildungsschule Turnen	352	84	40
Summe		352	84	40

Fleiß	Führung	Leistung	Wochenverdienst	Eltern	Ausbild.-Leiter	TBA
1	1	2	9.18	Georg Hoff	Leichter	

Skizzen und Vorträge

Zimmerleitung



Isolierrolle




Eckrolle



Abzweigdase




Abzweigdase



Eckdose



Skizzen und Vorträge



Zu einer vollständigen Einrichtung soll es sein:
 Als Zündapparat zum Zünden, als Ruffsignalglocke beim
 EB am Induktor, als Ruffsignalmessung am Wechselstrom:
 Leuchtwerk, nötigenfalls noch eine Leuchtmaschine mit Leuchtmaschine,
 ein verstellbarer Schalter (Leuchtmaschine) und ein Wechselstrom-
 Schalter.

Jahr: 1928

51


Monat: April

Ehrentage 14. vom 1. bis 4.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen
2. mit 4.	Für 2 H. in Gültig. hergestellt n. an der Rubel = festlegung hergestellt; für 2 Handfallen die Einfassungen hergestellt. Eine Handfaustelle für 31 angefertigt. Zimmertg. n. Gültig. angebracht. Lsg. n. Apparatensystem besichtigt. 6. Dampfdruck (Eisenwerk) Kochen	48		4
Summe		48		4

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SBH
1	1	2	10.77 M.	Georg	Leitner	

Skizzen und Vorträge



Jahr: 1928

52

Monat: April

Eohnwoche 15. vom 8. bis 14.

Datum	Art der Arbeit	Arb.-St.	Schule	Turnen
9.	Symphoni (Ostermontag)	2.0		2.0
mit 14.	Führung n. Apparate abgenommen n. an die Korbballführung angeschlossen. Eine N. Gerätehalle eingerichtet, Zimmer n. Gd.-Ltg. angeordnet. Ltg. n. Apparaturführungen besetzt. Am Übungsplatz Ltg., Hockstufen, Gummikubel, zwei Einführungsübungen n. einen Rollständer kein abgenommen. Apparate n. Zimmerlgt. abgenommen. Hören	12.0		
Summe		50	2.	

Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst	Eltern	Ausbild.-Weiter	SBH
1	1	2	10.71	Heute/Jf.	Leiler	

