

Fernmeldeschule der OPD

L e h r s t o f f p l a n

des Lehrganges "Fernamtstechnik" für BfT-Nachwuchs- und Aufstiegskräfte
bei der Fernmeldeschule der OPD vom 28.11. - 12.12.56

Lehr. l. Nr.	Lehrfach	Doppel- std.	Lehrkraft	Dienst- stelle
1	Eröffnung und Beendigung d. Lehrganges, Aussprache		OPR z.Wv. Dipl.-Ing. Pfaffe PAm Fleischmann	OPD III H III H 1
2	Aufgaben und Arten der Fernämter, Bedienungs- und Klinkenfeld, Aufstel- lung der Fernschränke und Raumgestal- tung der Fernämter	2	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
3	Fernleitungsnetz, Betriebsarten im hand- vermittelten Ferndienst, Grundschal- tungen der Fernamtstechnik, Einrich- tungen zur Störungseingrenzung	11	TechnOTI Strobel	OPD FSch 2
4	Fernschranksystem ZB 10. Tischfern- ämter alter Bauart, F 27, F 36, F38, F 27/50, F 36/50, Dr. Schreiber Amt, Wählerfernamt	7	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
5	Stromversorgung, Brandverhütung	1	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
6	VhF und Führung von Leitungen	1	TechnOTI Strobel	OPD FSch 2
7	Prüfungen und Prüfgeräte	1	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
8	Pflegedienst im Fernamt	1	TOWM Mahr	FA Nbg
9	Gesprächszeiterfassung, Uhrenanlagen, Zettelförderanlagen	1	TOWM Mahr	FA Nbg
10	Entwicklung von Montageplänen aus Übersichtsstromläufen	1	TOWM Frenzel	FA Nbg
11	Anfertigung einer Stromlaufzeichnung aus einem Montageplan	1	TOWM Frenzel	FA Nbg
12	Prüfgeräte	1	TechnTI Frank	OPD II D 9
13	Fk 16 und Abarten	1	TechnTI Frank	"

Praktischer Unterricht				
14	Fehlersuche im Fernschrank und in den Übertragungen	6	TechnOTI Strobel TWf Paus	OPD FSch 2 FSch 19
15	Fk 16	2	TechnTI Frank	OPD II D 9
16	Prüfen der Fernschränke und Schnurpaare	2	TechnTI Frank	OPD II D 9
17	Prüfen der Fernschränke und Schnurpaare	2	TechnOTI Ganns	OPD II D 4

Lehrpl. Nr.	Lehrfach	Doppelstd.	Lehrkraft	Dienststelle
18	Bedienung des Prüfplatzes im Fernamt Nürnberg	4	TOWM Mahr	FA Nbg
19	Schriftliche Übungsarbeiten ^{+) zu 2, 4 3}		jeweilige Lehrkraft	

- +) 1.) Die korrigierten Arbeiten müssen noch während des Lehrganges zurückgegeben und mit den Prüflingen besprochen werden.
2.) Notfalls hat dies außerhalb der Lehrstunden zu geschehen.

Stundenplan

	8 ⁰⁰ - 9 ³⁰	10 ⁰⁰ - 11 ³⁰	13 ⁰⁰ - 14 ³⁰	14 ⁴⁵ - 16 ¹⁵
Mi 28. 11.	-	1 + 2	2	3
Do 29. 11.	3	3	4	-
Fr 30. 11.	4	4	3	-
Sa 1. 12.	3	5	-	-
Mo 3. 12.	10	3	11	-
Di 4. 12.	3	4	13	-
Mi 5. 12.	4	3	15	15
Do 6. 12.	19 zu 2, 4	3	14	14
Fr 7. 12.	3	8	14	14
Sa 8. 12.	19 zu 3	12	-	-
Mo 10. 12.	14	14	16 u. 18	16 u. 18
Di 11. 12.	6	9	17 u. 18	17 u. 18
Mi 12. 12.	7	4 + 1	-	-

Der Lehrgang findet im Lehrsaal 3 der Fernmeldeschule der OPD Nürnberg, Keßlerstr. 1, 3. Stock statt.

T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s

des Ausbildungslehrganges über "Fernamtstechnik" für Bft-Nachwuchs-
und -Aufstiegskräfte vom 28. 11. - 12. 12. 1956 bei der Fernmeldeschule
der OPD

1	Englert	Martin	PWfAw(Ft)	FA Bad Kissingen
2	Pfeuffer	Otto	FBHandw	"
3	Riedel	Friedrich	Mech i Arb	FA Bamberg
4	Lange	Harry	FBHandw	FA Bayreuth
5	Schlötzer	Rudolf	Mech i Arb	FA Bayreuth
6	Baumbach	Werner	FHandw	FA Nürnberg
7	Blasius	Egon	"	"
8	Porzel	Max	"	"
9	Zeiner	Helmut	"	"
10	Miederer	Georg	PWfAw(Ft)	FA Würzburg
11	Helmstetter	Rudolf	FHandw	"
12	Hübner	Ferdinand	"	"
13	Hofmann	Walter	"	"
14	Wirth	Friedrich	"	"
15	Grimminger	Rudolf	PWfAw(Ft)	FBA Nürnberg
16	Volkert	Karl	PWfAw(Ft)	"